



* Meie ümmardame mõote. Näiteks: rangi osapool on 1003 mm, ümmardame 1000 mm. Ehk 1, 2, 3, 4 mm ümmardame 0. Kui 5, 6, 7, 8, 9 ümmardame 5.

* Tellija peab andma kontrollmõõtu seal, kus see on nõutud. Kui kontrollmõõt puudub, siis detail ei pruugi tulla õige mõõduga.